

Jean-Baptiste André Godin à Eugène André, 15 novembre 1875

Auteur·e : [Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

1 Fichier(s)

Informations sur le document source

Cote FG 15 (17)

Collation 1 p. (37r)

Nature du document Copie à la presse d'un manuscrit

Lieu de conservation Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Citer cette page

Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888), Jean-Baptiste André Godin à Eugène André, 15 novembre 1875, Équipe du projet FamiliLettres (Familistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle) consulté le 04/12/2025 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/FamiliLettres/items/show/48651>

Informations sur l'édition numérique

Éditeur Équipe du projet FamiliLettres (Familistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle)

Droits Familistère de Guise et Bibliothèque centrale du CNAM ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Présentation

Auteur·e [Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Date de rédaction [15 novembre 1875](#)

Lieu de rédaction 28, rue des Réservoirs, Versailles (Yvelines)

Destinataire [André, Eugène \(1836-\)](#)

Lieu de destination Guise (Aisne)

Description

Résumé Godin explique à Eugène André que Letème a quitté l'atelier de fonte malléable parce qu'il avait des exigences salariales trop élevées et qu'il a installé à son compte un atelier de fonte malléable à Fourmies. Godin estime que c'est un homme de peu de consistance mais n'empêche pas Eugène André de l'employer à une direction d'atelier. Il l'informe qu'il a demandé à Alphonse Grebel de cuivrer des petits objets pour faire des expériences. Sur le travail sur des chandeliers.

Notes La lettre est remise à Eugène André par Émile Godin d'après la lettre de Godin à Émile Godin du 15 novembre 1875.

Support La copie de la lettre utilise le papier du registre orienté dans le format paysage ; le texte est copié sur deux colonnes, chacune correspondant à une page de la lettre.

Mots-clés

[Emploi, Fonderies et manufactures "Godin"](#)

Personnes citées

- [Grebel, Alphonse \(vers 1819-\)](#)
- [Letème \[monsieur\]](#)

Lieux cités [Fourmies \(Nord\)](#)

Notice créée par [Équipe du projet FamiliLettres](#) Notice créée le 07/07/2023

Dernière modification le 18/09/2023

Versailles 15. 9^e. 77

Cher Monsieur André,

Le ferme a quitté la fonte malleable, à l'époque dont vous me parlez, parce qu'il s'est cru indissociable, et qu'il est devenu trop coûteux pour ses appointremens. Il avait du reste le désir de s'établir à son compte. Il me semble que il est allé alors établir un atelier de fonte malleable à Fourmies. C'est un homme qui a peu de consistence, je crois.

Malgré cela, faites pour le mieux dans la direction des ateliers, je vous croyer que cet homme fait nécessaire, je ne vois pas de motifs sérieux qui s'opposent à l'utiliser.

— J'ai demandé à M. Grebel, au sujet du cuivre, de s'entendre avec vous pour évaluer les différentes qualités de fonte que nous pouvons produire dans l'usine, non pas sur des dessus entiers, mais sur de petites pièces ou des morceaux qui serviront à faire des expériences.

Faites faire, je vous prie, les expériences qui il vous demandera.

Le travail des charbonnières et autres est un travail régulier qui ne peut pas nécessairement donner ces épreuves que j'ai demandées.

Il est toujours bon, du reste, pour le savet de permettre à chacun de se rendre utile.

Bien à vous