

Jean-Baptiste André Godin à Charles Désiré Mariolle-Pinguet, 19 juillet 1861

Auteur·e : Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888)

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

1 Fichier(s)

Informations sur le document source

Cote FG 15 (6)

Collation 1 p. (131r)

Nature du document Copie à la presse d'un manuscrit

Lieu de conservation Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Citer cette page

Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888), Jean-Baptiste André Godin à Charles Désiré Mariolle-Pinguet, 19 juillet 1861, Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris, FG 15 (6)

Consulté le 28/02/2026 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Famililettres/items/show/41873>

Copier

Informations sur l'édition numérique

Éditeur Équipe du projet FamiliLettres (Famelistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle)

Droits Famelistère de Guise et Bibliothèque centrale du CNAM ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Présentation

Auteur·e [Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Date de rédaction [19 juillet 1861](#)

Lieu de rédaction Guise (Aisne)

Destinataire [Mariolle-Pinguet, Charles Désiré \(1824-1903\)](#)

Lieu de destination Saint-Quentin (Aisne)

Description

Résumé Godin fait part à Mariolle-Pinguet que les plans de maçonnerie qu'il a fournis ne permettent pas d'installer la machine qu'il a fabriquée et lui indique que sa présence à Guise est nécessaire.

Notes Date de rédaction incertaine.

Mots-clés

[Appareils et matériels](#), [Dessin](#), [Fonderies et manufactures "Godin"](#)

Notice créée par [Équipe du projet FamiliLettres](#) Notice créée le 14/09/2022

Dernière modification le 26/04/2023

Monsieur Mariotti

nous en prions nous rendre
compte des plans de M. de Saxe
que vous nous avez remis pour
la machine en présence des piers
qui arrivent. La place sur
au condenseur d'après le plan
est de 0 m 41 et le condenseur a une
plaque de fond qui a 0 m 45 en présence
de cet état présente est indispensable
en pour donner les explications nécessaires
pour rectifier les erreurs commises par
votre dessin

Je suis très agréablement Monsieur Mariotti

Solign