

Jean-Baptiste André Godin à monsieur Chamolle, 15 août 1875

Auteur·e : [Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Les folios

En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparaît.

2 Fichier(s)

Informations sur le document source

Cote FG 15 (16)

Collation 2 p. (367r, 368r)

Nature du document Copie à la presse d'un manuscrit

Lieu de conservation Bibliothèque centrale du Conservatoire national des arts et métiers, Paris

Citer cette page

Godin, Jean-Baptiste André (1817-1888), Jean-Baptiste André Godin à monsieur Chamolle, 15 août 1875, Équipe du projet FamiliLettres (Familistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle) consulté le 29/09/2025 sur la plate-forme EMAN :

<https://eman-archives.org/Famililettres/items/show/48561>

Informations sur l'édition numérique

Éditeur Équipe du projet FamiliLettres (Familistère de Guise - CNAM) & Projet EMAN (UMR Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne Nouvelle)

Droits Familistère de Guise et Bibliothèque centrale du CNAM ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Présentation

Auteur·e [Godin, Jean-Baptiste André \(1817-1888\)](#)

Date de rédaction [15 août 1875](#)

Lieu de rédaction Guise (Aisne)

Destinataire [Chamolle](#)

Lieu de destination Sardy-lès-Épiry (Nièvre)

Description

Résumé Sur la recherche de minerais dans la Nièvre. Godin accuse réception de dessins du trépan de sondage. Il fait des observations sur les opérations de sondage.

Mots-clés

[Appareils et matériels](#), [Construction](#)

Notice créée par [Équipe du projet FamiliLettres](#) Notice créée le 07/07/2023

Dernière modification le 18/09/2023

Guisne. le 15 Août 75

Monsieur Chauvelin,

Je viens de recevoir vos dessins de trépan.
Par ma lettre du 13^e j'ai vous ai fait
remarquer que je crovais que les manœu-
vres du sondage n'étaient pas bien faites,
qu'on pouvait descendre la tige très
vite et la forcer avec la vis sur le fond
du puits. L'accident que vous me signa-
lez de la rupture du trépanage me confirme
cette idée, et j'appelle votre plus
éprouvante attention sur ce point.

Non-seulement cela a pu faire casser
la tige, mais cela a pu occasionner aussi
un peu d'écoulements. Malgré cela, nous
bien que ce n'est qu'une simple obser-
vation que je vous fais, et que je pourrais
fort bien me tromper ; c'est à vous de
bien apprécier la valeur de mon obser-
vation.

Si nous sommes obligés de tuber,
ce sera un temps d'arrêt, car je n'ai
pas de tubes à préparer. Assurez-vous
donec si avec un travail de sondage bien

suivi les éboulements de produsent encore. S'il en est ainsi, il faudra prendre les mesures nécessaires.

Donnez-moi le plus de détails que vous pourrez sur les remarques que nous faites dans votre travail de sondage, nos lettres ne sont pas assez détaillées sur ce point.

De quelle profondeur, par exemple, les éboulements se sont-ils produits?

Où ils touchent le trou à une grande hauteur?

Je ne sais pas pourquoi vous marcheriez pendant 6 heures dans des éboulements, la cuillerie doit être en état de vibrer beaucoup plus vite que cela? Et si vos éboulements se sont fait sentir déjà il y a quelques jours, vous avez eu tout de même à m'en prévenir aussi vite que vous vous en êtes aperçue.

On va s'occuper des tiges nécessaires, faites de votre mieux en attendant et allez avec précaution dans nos éboulements.

Bien sincèrement à vous

Godin